Mein Supergau: Was ratet ihr mir ? (IMAC 27 Zoll LATE 2009) Displaystecker auf Board abgerissen / teildefekt :-(

Beitrag von "bitebandit" vom 23. August 2017, 11:20

Hi zusammen, ich bin bisher noch nicht dazu gekommen den MAC wieder aufzuschrauben, wegen meiner Dienstzeiten.

Mit nem Displayportadapter habe ich jetzt nen externen Monitor angeschlossen und der MAC läuft soweit.

Die Lösung ist aber nicht zufriedenstellend,da der MAC ja hinter dem Zweitmonitor plaziert ist.

Den einzigen Bammel habe ich davor, das Logicbaord auszubauen um es einzusenden (sind schon ne ganze MEnge Kabel und Co.

Hat jemand bei diesem Modell schonmal das Logicboard ausgebaut und kann mir Tips geben,an welchen Stellen es kniffelig wird?

Danke Euch

Gruss Dirk