

Erledigt

Gigabyte H270N-WIFI

Beitrag von „nobby“ vom 23. August 2017, 21:45

Hallo !

DAS Problem hatte ich vor kurzem auch 😊

das ist der Bootmanager vom BIOS !!!

Im BIOS ist sicherlich UEFI und Legacy aktiviert ...

Dann musst Du einen UEFI Bootstick erstellen , also bei der installation von Clover unter Anpassen (unten links) im Menue dann oben "Für UEFI Boards (oder so ähnlich) einen haken machen .

Desweiteren die aktuelle FakeSMC.Kext im verzeichnis EFI/Clover/Kext/other .

ist heute aber schon spät , melde mich morgen nochmal 😊

Lg nobby

da ich dieselben probleme hatte , ist es für dich am einfachsten du siehst dir meinen Thread " Clover Stick will nicht 😊 an , dann sind schon div fragen beantwortet 😊