

Erledigt **High Sierra 10.13 - Installations Problem(e) ; Gigabyte X299 UD4 - i7-7800X - GeForce® GTX™ 1080 Ti**

Beitrag von „m4d-maNu“ vom 24. August 2017, 18:07

Hallo,

ich bin nun ein bisschen weiter gekommen, so das ich Clover nun schon mal sehe. Was habe ich anders gemacht? Eigentlich nicht viel ich habe nur nun den Stick am MBP erstellt wo Sierra installiert ist und nicht am MBA welches mit High Sierra läuft.

Nun komme ich in Clover und sag "Boot OS X Install from Install macOS Sierra" so nun hänge ich beim Apple Logo bzw. wenn ich den Verbose Mode an habe hänge ich hier:

Code

1. OsxAptioFix2Drv: Starting overrides for \.IABootFiles\boot.efi
2. Using reloc block: no, hibernate wake: no
3. ++++++

Heißt das nun ich muss in Clover was anders einstellen?