

Erledigt X299

Beitrag von „apfelnico“ vom 24. August 2017, 20:26

Ja so ist es. Und benötige auch keine Fixe von nmano, hat der sich ja auch nur zusammengesucht. Einfach reinschauen, Fehler erkennen und ausmerzen. Selbstverständlich direkt die DSDT.

Und wenn ich mir derzeitige X299er anschau, die veröffentlichen EFIs dazu, dann muss man schon schmunzeln. Da werden in ACPI/patched AMLs reingehauen, die nimmer funktionieren können. Einfach mal ein Blick in die DSDT geworfen, dann würde es den Experten auffallen, dass sich Pfade deutlich geändert haben. PC00/PC01/PC02 etc zu herkömmlichen PCI0 etc. Schon kommen Grafikkartendefinitionen nebst HDAU nicht an ...