

Erledigt

## Broadcom BCM94356ZAE NGFF

Beitrag von „Bapplzaft“ vom 25. August 2017, 16:46

Hatte Probleme beim Einbau der BCM943602BAED, da die Karte etwas breiter ist und somit Anschlüsse auf dem Mobo im Weg sind. Die Karte sitzt jetzt etwas schräg, spannt etwas und die Schraube habe ich nur leicht angezogen. Funktioniert in meinem 710S-13ISK nichtsdestotrotz auch OOB! 👍

DANK!



[@BlackOSX](#)