

# **Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 25. August 2017, 19:32**

Das heißt die SS Ports für die beiden problembehafteten Ports werden in IOReg angezeigt, aber es wird keine Festplatte erkannt?

Dann schau mal in IOReg genau diese Ports an (anklicken) und such nach dem Type. (Entweder Port- oder Connector- Type, gerade vergessen 😄 )

Und dann sag mir mal was für eine Nummer als Type vermerkt ist, ob 0, 3 oder 255 😊