

Erledigt

## Auf einmal kein hochfahren möglich

Beitrag von „griven“ vom 31. August 2017, 11:53

Nicht unbedingt. Das Verhalten deutet zumindest auf der macOS Seite auf einen Fehlerhaften Ruhezustand hin. Die Meldung beim Boot kommt im Normalfall wenn der Rechner im erweiterten Ruhezustand (Hibernated) war und daraus wieder starten soll. MacOS verschlüsselt den auf die Festplatte ausgelagerten Speicherinhalt und beim erneuten Start kann dieser oft nicht wieder entschlüsselt werden (liegt am Bootloader bzw. auch daran das bestimmte Dinge, die auf einem Mac in den NVRAM wandern würden dies auf einem Hackintosh nicht tun). Das Problem mit dem Ruhezustand auf der macOS Seite lässt sich lösen indem man den Hibernated Mode auf Suspend to Ram einstellt hierzu im Terminal folgenden Befehl eingeben:

Code

1. `sudo pmset -a hibernatemode 0`

Bei Desktop Systemen ist Suspend to Ram ein durchaus legitimes Mittel hier kann man in der Regel darauf verzichten ein RAM Abbild auf die Platte zu schreiben da der Rechner im Normalfall immer am Strom hängt.