

Erledigt

Problem mit Sleep/Wake- Update 2018: UI Lag nach Wake

Beitrag von „kuckkuck“ vom 31. August 2017, 12:49

[@murashi](#) Ich kann dir das alles nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, da ich mich da selber genauso einlese wie du, aber wenn du dir die Clover Wiki nochmal anschaust, steht dort:

Zitat

```
<key>LoadVBios</key>
```

```
<true/> - Use for mobile Radeon cards without any external file.
```

Can also be used to supply a legacy video bios to cards, which only contain a UEFI video bios.

```
<false/> - For all other variants
```

Dementsprechend müsstest du Load VBios eigentlich ausstellen, solange ich da nichts falsch verstehe.

Und du bist dir sicher, dass sich die Firmware Version nicht geändert hat?