

Erledigt

Auf einmal kein hochfahren möglich

Beitrag von „REVAN“ vom 1. September 2017, 22:23

Kann auch ein Fehler mit der NVRAM sein. Hatte ich auch schon öfter mal, das der Wake Prozess ohne emulierte NVRAM mit Kernel Panic aufgewacht ist.

Soweit ich weiß wird von Clover auch das Last Boot Image und der Bootloader in die NVRAM geschrieben.

In Clover müsste als Start Disk "Last Boot Disk" (oder so ähnlich) stehen. Sofern das da drin steht aber die NVRAM nicht richtig funktioniert, haste ein Problem. 😊

Hast du unter EFI Treibern "EMUVariableUEFI" installiert?