

# [Soundproblem] Installationshilfe für ALC892 Soundchip gesucht

Beitrag von „pumpgun22“ vom 8. August 2011, 20:09

Hi Community,

ich will heute mal mein bisher größtes Problem hier vortragen und hoffe auf euren kräftigen Tatendrang mich dabei zu unterstützen eine Lösung zu finden 😊

Also, meine Soundhardware: (SystemInfo Pic 1 im Anhang)

- Chipsatz: **ALC892**
- VendorID: **8086**
- DeviceID: **1c20**

Ich hab mein Soundchip mit dem **ALC892Enabler nach Tonymacs Anleitung** installiert (& ich weiß das er BETAstatus hat) :  
<http://www.tonymacx86.com/view...f0ed284c3d285ce&start=100>

Auf InstallPic1 zu sehen hab ich das 1. ausgewählt 5.1 Sourround Black/Rear

- > Sound funktioniert soweit, ich hab nur das Problem das ich mit der aktuellen Konfiguration wie auf den Bildern zu sehen, also als Mehrgeräteanschluss keine Möglichkeit hab die Lautstärke zu regeln über die Tastatur
- wenn ich die Lautsprecher einzeln über "Sound" auswähle geht die Steuerung, nur mit dem "MIDI - mehrere Geräte" funktioniert es nicht
- Ich hatte noch eine andere Anleitung im Netz gefunden, link such ich noch raus, da stand man soll es als HAUPTGERÄT einrichten, leider hatte ich als Hauptgerät garkeine Soundausgabe.

Ich wäre für Verbesserungs- / Veränderrungsvorschläge sehr dankbar 😊

greetz PumP

-----  
Weitere Technische Infos:  
-----

Auszug von "**com.apple.Boot.plist**" Verzeichniss: **"/Extras/**

- GenerateCStates - Yes
- GeneratePStates - Yes
- GraphicsEnabler - Yes
- Hide Partition - hd(3,2) hd(3,1) hd(3,3) hd(3,4)
- Kernel - mach\_kernel
- Kernel Flags - arch=i386
- Legacy Logo - Yes
- Theme - Default
- Timeout - 2
- GraphicsMode - 1920x1080x16

Meine Kernel Extensions in **"/Extra/Extensions"**

- ACPIMonitor.kext
- ALC892HDA51B.kext
- ATI48xxInjector.kext
- EvOreboot.kext
- FakeSMC.kext
- IntelCPUMonitor.kext
- JMicron36xSATA.kext
- JMicron36xATA.kext
- LegacyAppleRTC.kext
- NullCPUPowerManagement.kext
- RadeonMonitor.kext
- SuperIOFamily.kext

Kernal Extensions in **"/Library/Extensions/"**

Kext\_MSRTools.kext

Kernal Extensions in **"/System/Library/Extensions/"**

- ob sich hier andere Extensions ausser denen von Apple befinden kann ich selbst nicht genau sagen,

das einzige was ich sicher weiß ist, dass die **"AppleHDA.kext"** bei der **Installation des ALC892 Enablers** wohl ausgetauscht worden sein "müsste",

da in dem Ordner ein neues Verzeichnis namens **"AppleHDA\_backup"** Angelegt wurde worin ebenfalls eine "AppleHDA.kext" drin ist. Wovon ich ausgehe das diese die alte Originale AppleHDA ist...