

Erledigt

Update 10.12 -> 10.12.6 / Ozmosis / H77N-Wifi / i7 3770S / Intel 4000 HDMI gelungen

Beitrag von „Einhorn“ vom 5. September 2017, 10:22

Leider begann mit dem Hacky meiner Tochter der Kummer mit dem Versuch, Sierra in der aktuellen Version 10.12.6 zu installieren...

Vorher lief El Capitan mit dem Ozmosis Bootloader.

Vorgegangen bin ich bisher wie folgt:

- Ozmosis H77NWIFI_SIERRA.F4 geflasht
- Installstick Sierra 10.12 mit macOS Install Drive Maker erstellt
- NVRam zurückgesetzt
- BIOS eingestellt lt. Anleitung aus Wiki
- 10.12. installiert und eingerichtet (freu...)
- Kexte für Realtek8111 und AppleALC/Lilu in Commons - Ordner in der Efi abgelegt, Ton und Netzwerk funktionieren (noch immer freu...)

Soweit klappt alles.

Leider ist kein Update möglich. Bereits 10.12.2 führt dazu, dass beim Wechsel zur Oberfläche (nach dem ersten Ladebalken) kurzzeitig mehrere gestreifte Äpfel erscheinen, dann geht der Hacky in den Neustart.

Die defaults.plist für Ozmosis habe ich noch nicht gemacht, ist dies eine Voraussetzung für ein erfolgreiches Update?

Interessanterweise kann ich mit einer 10.12.6 - Festplatte, die ich vor geraumer Zeit auf einem anderen (Clover-)Hacky erstellt haben, problemlos booten...

Hat jemand eine Idee, wo ich weiterstochern könnte...?

Zwischendurch bekam ich auch mal bei 10.12 folgendes Anmeldebild, nachdem ich etwas mit SwitchResX experimentiert habe: