

Erledigt

Wie das Leben so spielt ...

Beitrag von „Einhorn“ vom 10. September 2017, 22:35

Vermute mal Kondensator, obwohl ich nix erkennen kann, ob sich einer von den kleinen Dingern erkennbar aufplustert. Des wird nix meh...

Dazu würde auch passen, dass das Ende nicht ganz plötzlich kam: In den letzten Wochen hat er immer wieder mal mehrere Versuche gebraucht, um zu starten (so stelle ich mir vor fühlt man sich bei der Bedienung eines Defibrillators).

Naja, die Anzahl der Versuche nahm allmählich zu, nach dem Urlaub war dann Sense...

Bei meinem Uropa MacPro1,1 habe ich mal nach ähnlichem Bild die Kondensatoren im Netzteil getauscht, seither läuft er wieder. Da war das aber ganz gut zu erkennen.

Einhorn