

Erledigt

HP Envy 6 1171-SG macOS Sierra

Beitrag von „McRudolfo“ vom 11. September 2017, 13:54

Nutzt du noch OS X 10.9? Wenn nicht leg mal die FakeSMC.kext und die ACPIBatteryManager.kext - **so fern sie aktuell sind** - in den /Kext/Other-Ordner und lösche die Ordner 10.6 - 10.12. Die Sensor.kext lass erst mal weg. Kopiere dann mal den neuesten VoodooPS2Controller.kext in den Other-Ordner.

In der config.plist -> CloverConfigurator hake mal unter 'ACPI' - 'FixSATA_400' an. Ich hoffe, deine Platten werden dann erkannt.

<https://bitbucket.org/RehabMan...ps2-controller/downloads/>

<https://bitbucket.org/RehabMan...fakesmc-kozlek/downloads/>

<https://bitbucket.org/RehabMan...battery-driver/downloads/>