

Erledigt

HP Envy 6 1171-SG macOS Sierra

Beitrag von „McRudolfo“ vom 13. September 2017, 15:20

Unter RP01 ist jetzt das Device pci10ec,5289@0 aufgetaucht. Ich kann es in der DSDT nicht lokalisieren. Da muss jetzt mal ein Profi ran. Oder funktioniert der Cardreader?