

**Erledigt**

## **HILFE! Aus Dummheit FakeSMC.kexkt gelöscht**

**Beitrag von „gemuese“ vom 14. September 2017, 12:35**

hi zusammen,

also leider funktionieren mirin USB 3.0 Ports weiterhin nicht! Auch die Intel direkt auf dem Board gehen nicht!

Mein XHCI Hand-Off steht auch auf disable!

[@DSM2](#)

Danke für den Tipp! Die Methode werde ich auf jeden Fall mal probieren!