

Neuling braucht Unterstützung ...

Beitrag von „griven“ vom 16. September 2017, 22:42

Ein DSDT Patch wird allein für den Sound gar nicht nötig sein. Ich habe mal geschaut und Dein Book hat den ALC1220 welcher sich mit der AppleALC.kext und Lilu.kext aktivieren lassen sollte. Damit das funktioniert beide Extensions in der jeweils neuesten Version nach /Efi/Clover/kexts/others legen ([AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher - immer aktuell](#) und [Lilu - Generic kext patcher \(neue Grundlage für AppleALC 1.1.x und Shiki 2.x.x\)](#)). Zusätzlich zu den Extensions braucht es noch ein paar Anpassungen in der config.plist von Clover hier unter anderem im Bereich Devices den Eintrag der ID 11 für den Codec und im Bereich ACPI muss der Haken bei FixHDA gesetzt werden und ggf. noch unter den Patches im oberen Bereich rename HDAS to HDEF ausgewählt werden. Du kannst aber auch einfach die config.plist hochladen 😊