

Erledigt

RX 560 taucht nicht in HWM auf

Beitrag von „kuckkuck“ vom 24. September 2017, 12:56

[@MacGrummel](#) Schau mal genau hin bei Post 5, FakeSMC, Lilu, AppleALC, Whatevergreen, Ethernet und alle 4 Sensoren sind drin.

Lediglich Shiki fehlt, was aber keine Auswirkungen auf die Ausgabe von HWSensors haben sollte.

Broadcom ist auch nicht drin, aber das ist ja auch kein Pflichtprogramm, sondern nur manchmal bei Broadcom USB Geräten nötig 😊