

Erledigt

BCM94360CD/CS baut keine BT Verbindung auf

Beitrag von „the_viking90“ vom 30. September 2017, 09:31

Ja, ein mal komplett aus der Liste gelöscht und ausgeschaltet für mehrere Minuten.

Kann es evtl an der Firmware o.ä. liegen? Kann ja irgendwie nicht so wirklich das gelbe vom Ei sein.

Wie gesagt, kurios ist, das ich BT nicht deaktivieren kann.