

Erledigt

Lenovo G580 installation probleme

Beitrag von „al6042“ vom 30. September 2017, 00:01

Dacht ich mir's doch... mit jeder Menge Haken unter ACPI->DSDT->Fixes zu tapeziert...
Zusätzlich noch eine HD4000 injected, obwohl eine HD3000 eingebaut sein sollte.

Versuche es doch bitte mal mit beiliegender Version.