GTX 1060 eingebaut = Kernel Panic

Beitrag von "Futzi" vom 30. September 2017, 11:18

Versuch es mal bitte mit dieser config. Ich bin mir nicht 100% sicher aber ich meine das die InjectSystemID auch aktiviert werden muss für den Webdriver.

Code

- 1. <key>SystemParameters</key>
- 2. <dict>
- 3. <key>InjectKexts</key>
- 4. <string>YES</string>
- 5. <key>InjectSystemID</key>
- 6. <true/>
- 7. <key>NvidiaWeb</key>
- 8. <true/>
- 9. </dict>