

Erledigt

Dell Inspiron 13 5368-1715 Sound Problem

Beitrag von „Flashkop“ vom 1. Oktober 2017, 09:54

Hallo zusammen, bisher war ich nur ein Mitleser aber nun muss ich mich doch mal anmelden.

Ich habe einen Dell Inspiron 13 5368-1715 Laptop. Nach meinen Infos brauche ich dafür den ALC256 Sound Codec.

Leider bekomme ich es einfach nicht hin. Ich hatte es zuerst mit dem Voodoo.kext probiert aber das Ergebnis war eher schlecht. (Nur über Kopfhörer und nicht den Internen Lautsprecher und das war auch noch sehr knarzend)

Ich bin jetzt schon soweit das ich weis das ich die lilu.kext und den passenden AppleHDA.kext für meinen laptop brauche. Die Audio ID habe ich auf 13 gestellt.

Ich habe die beiden in meine EFI Patriotin kopiert aber es klappt leider nicht. wie merke ich denn ob die lilu.kext überhaupt lädt? Irgendwie komme ich leider nicht mit den Anleitungen klar.

Vielen dank schonmal im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen Flashkop.