

Erledigt

Dell Inspiron 13 5368-1715 Sound Problem

Beitrag von „al6042“ vom 1. Oktober 2017, 12:40

Dann kann es sein, dass deine ALC256 eine Layout-ID benötigt, die im AppleALC noch nicht hinterlegt ist.

Vielleicht kannst du dich deswegen mal mit dem [@MacPeet](#) kurzschließen, der hat da schon manchen Input für den AppleALC liefern können... 😊