

Erledigt

T530 (bzw. Thinkpads allgemein) - Sleep Problem -> Lösung vorhanden

Beitrag von „Sascha_77“ vom 2. Oktober 2017, 12:22

Hi Leutz.

Das Update von 10.12 auf 10.13 hat mein T530 soweit gut überstanden. Es funktioniert alles wie vorher. Mit einer Ausnahme: Sleep. Er legt sich zwar schlafen und das Lämpchen pulsiert dann auch aber beim Aufwachen macht er einen Hardreset. Das war mit 10.12. nicht so. Kann jemand ähnliches (auch bei anderen Thinkpads) bestätigen?