

**Erledigt**

## **[Gelöst] Built-In Ethernet DSDT**

**Beitrag von „derHackfan“ vom 3. Oktober 2017, 10:40**

Ist bei meinem ASRock Board nicht anders, der Builtin bleibt einfach aus und mittlerweile sehe ich es als Fehler in Verbindung mit Ozmosis, denn mit Clover Bootloader sorgt der FixLan\_2000 für den notwendigen Builtin.

Also nutze ich beides, muss ich mal eben in den App Store dann starte ich mit Clover, für alles andere lasse ich Ozmosis das macOS starten.

Edit: Ach ja, ich habe in der letzten Zeit bestimmt 30 mal Ozmosis geflasht, in allen erdenklichen Kombinationen, aber alle waren sie ohne Builtin.