

Erledigt

CLOVER -> EIST & andere Einstellungen für S.775

Beitrag von „Tanzmusikus“ vom 3. Oktober 2017, 23:40

Hallo!

Ich habe im Forum gesucht, aber bisher noch nicht die passenden Informationen gefunden, wie ich OSX beibringe die Speedstep-Stufen meiner alten Q6600 zu nutzen.
Brauche ich da eine bestimmte Einstellung oder .kext in CLOVER?

Mein System ist Gigabyte P35-DS3 rev2.0, Q6600 @ 3GHz (333x9).
Mögliche Multis sind: 6, 7, 8, 9. Die würde ich gern nutzen.

Kann man ähnlich wie in Windows dann zw. Speedstepping & Powermodus (Gamen, Musikbearbeitung) wechseln?
Wie kann ich denn eigentlich die momentane Frequenz auslesen?
Das CPU***.kext-Plugin in der FakeSMC musste ich leider löschen, da sonst OSX einen KP hatte.

*** **** ***** **** **

2. Problem wäre noch, dass OSX beim Herunterfahren nicht richtig ausschaltet, sondern die CPU nur anhält.

Grüße, TM