

**Erledigt**

## **CLOVER -> EIST & andere Einstellungen für S.775**

**Beitrag von „Tanzmusikus“ vom 4. Oktober 2017, 01:53**

Mit MacCPUID ist leider keine Veränderung der CPU-Frequenz trotz Deaktivierung der NullCPUPowerManagement.kext zu erkennen.

Ich probiere mal das SMC-CPU-Plugins nochmals aus ...