

Erledigt

AppleALC - genaues Vorgehen


Beitrag von „kamel99“ vom 5. Oktober 2017, 00:07

Zitat von Dr.Stein

Zitat von kamel99: „TP-Link TL-WDN4800“


Die sollte aber gehen.

Du kannst auch gerne Fotos von den Fehlermeldungen machen dann musst du nicht immer alles abschreiben ...

ach ja .. Willkommen bei uns im Forum.  ``

Danke! Sofern die ausführliche Fehlerbeschreibung gewünscht ist, kann ich das gerne tun. So findet es aber vielleicht auch ein anderer User über Google, falls es allgemeine Probleme sind. Danke! =)

Zitat von al6042

Die TP-Link macht mir auch keine Sorgen, hätte es nur vorher gerne gewusst...  ``

Die RX480-Nummer finde ich doof.

Ich dachte der Kram geht mit dem Whatevergreen.kext...

Sorry! Ehrlich gesagt hatte ich sie vergessen. Mein Clover wollte nicht booten, deshalb hatte ich am Anfang alles unnötige ausgesteckt. Da nun (fast) alles funktioniert hatte ich nicht mehr daran gedacht, dass diese drinnen ist.

Die RX480 funktioniert eigentlich mit den kexts, aber woran es jetzt scheitert weiß ich leider nicht. Ohne die AppleALC bootet es auch mit deiner DSDT.aml und config.plist problemlos.