

Erledigt

CLOVER -> EIST & andere Einstellungen für S.775

Beitrag von „Tanzmusik“ vom 9. Oktober 2017, 00:45

Hmm, also die 3-fache Darstellung der Kext-Abwahl im vorletzten Menü von Clover bekomme ich nicht wieder weg.

Edit: Das ist scheinbar ein Clover-Problem. Hat jedenfalls im Forum dort noch Jemand das gleiche entdeckt.

Das automatische Starten der macOS-Partition ist kein Problem mehr. 🍑
Selbst nach Einbau meiner HD5870 wird alles von MacOSx erkannt und werkelt nun fleißig.

Die CPU wechselt auch die Frequenzen, aber nicht die Spannung.

Da ich die neuesten Xeon NCPUCodes ins BIOS eingepflegt habe, wird mir seitdem die Q6600 als Xeon angezeigt.

Super, aber wird natürlich nicht lange so sein. Der echte Xeon liegt hier schon parat & kommt demnächst rein.

Wie kann ich denn erreichen, dass der Xeon E5450 (SLBBM) dann auch wirklich das volle EIST (Enhanced Intel Speedstep) kann.

Also auch die Spannung senken?

Beste Grüße, TM