

Erledigt USB 3.1 Klappt nicht

Beitrag von „vviolano“ vom 9. Oktober 2017, 09:55

Ich meine damit die USB3.1 TYP A Ports.

USB-C habe ich noch nichts mit am Hut.

Ich stecke meine USB3.0 Festplatte an einen der USB3.1 Steckplätze oder 3.0 Steckplätze oben auf dem Gehäuse. Leider zeigt macOS hier keine Reaktion. An USB2 aber schon.

Wäre aus auch möglich auch einmal nach der Internen Karte zu schauen, damit ich AirPlay nutzen kann?