

**Erledigt**

## **T530 (bzw. Thinkpads allgemein) - Sleep Problem -> Lösung vorhanden**

**Beitrag von „al6042“ vom 9. Oktober 2017, 23:24**

Ihr braucht nicht alle drei Kexte...

Diese sollten in folgender Kombi eingesetzt werden:

Unter /Library/Extensions -> BrcmPatchRAM2.kext & BrcmFirmwareRepo.kext

Unter /EFI/CLOVER/kexts/Other -> BrcmPatchRAM2.kext & BrcmFirmwareData.kext