

Erledigt

Nach Sleep -> Restart zum Bios / Dell Optiplex 9020

Beitrag von „kuckkuck“ vom 12. Oktober 2017, 22:45

Sorry für die späte Antwort, hab den Thread übersehen...

Erstmal 2 Dinge:

1. Hast du mal das Sleepimage wie in dem Spoiler oben beschrieben angepasst?

2. Deaktivier mal folgende 2 Dinge:

- In den Systemeinstellungen unter Bluetooth --> Erweiterte Einstellungen: Beenden des Ruhezustands durch Bluetooth: "deaktivieren"

- In den Systemeinstellungen unter Energie Sparen: Beenden des Ruhezustand bei Netzwerkzugriff: "deaktivieren"

Mach danach mal Bluetooth und WLAN komplett aus und probiere einen Sleep und sag was passiert.

Da das sicherlich noch nicht des Rätsels Lösung ist, bräuchte ich von dir noch

1. Clover Folder, IOReg, DSDT gepatched und im Rohformat

2. die Ausgabe von

Code

1. `pmset -g log`

in einem Spoiler hier im Thread...