

Erledigt

HighSierra 8460P mit Ati GPU

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 13. Oktober 2017, 21:10

Ich kann dir dazu nur sagen das ich die gleichen Probleme hatte. Die Karte wurde erst nicht erkannt. Im Bios gab es jedoch so was wie einen Eintrag fremde Hardware zulassen. Kaum hatte ich diesen aktiviert bei eingebauter Karte lief diese ohne zu mucken.

Es gibt auch keine Alternative. Die BCM943224HMS ist die einzige welche mit OSX und diesem HP funktioniert.