

Erledigt

VRAM Patch Intel HD4600 to 2048mb

Beitrag von „schmalen“ vom 17. Oktober 2017, 11:05

@G4_Hacker

Unter Sierra 10.12.6 laufen deine Patches ohne Probleme, auch dieses kurze aufflackern nach "Neustart" sind im Gegensatz zu High Sierra nicht zu erkennen!

Beim testen unter High Sierra hatte ich allerdings "beim längeren Patch" nach dem Reboot wieder dieses "Schneegeästober auf dem Monitor", da half nur ein Reset, ob es aber jetzt am Patch lag kann ich nicht sagen, evtl sporadisch.


Hallo,

so der letzte Patch läuft bei beiden!

Allerdings, ich weiss nicht ob es im Zusammenhang mit den Patches oder,-- ganz einfach das die HD4600 zusammen mit der Nvidia zu abstürzen neigt!

Zur Beruhigung, abstürze gab's 1 bis 2 Tage zuvor auch schon, evtl. mal überprüfen im Crash.log????

Nachtrag: Beim Beenden/Neustart. (High Sierra) flackert kurz ein blauer screen auf (Anlage).
Bei macOS Sierra alles im grünen Bereich!



Und irgendwann nach dem Neustart des Rechners(Rootvorgang)



dieses

ich werde die 2 anderen Patches ausprobieren, um zusehen ob dieser Effekt auch auftritt!
Melde mich dann einige Zeit später

Gruss
Andreas