

Erledigt

Probleme mit Installation von High Sierra auf Dell Optiplex 5050

Beitrag von „FAndreas“ vom 18. Oktober 2017, 08:10

Ich habe die config.plist im Ordner /EFI/CLOVER ausgetauscht. Leider gleiches Ergebnis. Der Datenträger ist wie oben beschrieben zur Zeit ein Sierra und kein High Sierra Installationsdatenträger. Macht das einen Unterschied? Ist die config.plist spezielle für High Sierra ausgelegt? Sonst würde ich nämlich nochmal ein High Sierra Installationsmedium erstellen und die Datei dann testen.