

Erledigt

Nach Sleep -> Restart zum Bios / Dell Optiplex 9020

Beitrag von „shatterhenner“ vom 18. Oktober 2017, 17:17

Zitat

Ich habe so ziemlich jeden Timer+Erweiterungen unter die Lupe genommen (RTC HPET TSC APIC PIT TMR IRQ...) bin echt mal gespannt, ob das was wird...

Krass, das sind mal wieder böhmische Dörfer für mich... ich hab echt lang nichts mehr aktiv gemacht in der Szene...mein letzter Build war 2012 🤔 Muss viel nachholen auf lernen, bin aber bei euch Nerds in besten Händen 👍

Zitat

Ein Neustart sollte eigentlich wirklich nicht von USB kommen. Da muss normalerweise schon ein tieferliegendes Problem vorliegen. Hast du mal geschaut ob nach missglücktem Sleep sich was im BIOS an Einstellungen verändert hat?

Nee, normalerweise nicht...bin da voll bei Dir was tieferlegende Probleme angeht!!! Also manchmal macht er irgendwie nachm Absturz nen Selbsttest, dauer dann Minuten bis er am Bios vorbei ist, aber veränderungen in den [Bios Einstellungen](#) konnte ich nicht feststellen!!!

Zitat

Dann musst du HS06 noch aus dem uiaexclude bootarg streichen, HS05 habe ich bereits rausgelassen. Du solltest aber schauen ob das ganze nicht am Ende dann über dem 15 Port Limit liegt. Außerdem sollten HS05 und HS06 noch in die SSDT ergänzt werden, dafür bräucht ich aber eine geupdatete Version deines USB-Ports Dokuments.

Na klar, das macht Sinn...bekomme ich hin!!!

Von den Ports her komme ich beim durchzählen eigentlich nur auf 14 👍

Okay, gucke mir die SSDT dann mal an, eventuell kann ich das auch selbst...wenn nicht, mach ich ein update der Usb Liste und gebe dir nochmal Bescheid!!!

Dankeschön 👍

Edit

USB :

So, habe den Efi Folder ersetzt, läuft...habe die config eingepflanzt, läuft...HS06 gelöscht, dann den Other Ordner eingebaut, restart, kextcache neu, restart und siehe da, alle USB Ports laufen, die USB3 Ports mit full Speed!!!Sauber

Nur die Auflistung der USB Busse ist noch daneben...ist alles am USB3 Baum 😞 Bild anbei!!!

Sleep :

Rechner geht in Sleepmode, wacht nach 5 Sekunden auf und bootet zum schwarzen Bildschirm, kein Bios sonder wie vor ein paar Tagen Hardreset über den Powerknopf 😡😡😡

Über diesen Mac :

Bei mir steht da Mac Pro Mitte 2010?!?!?!?!Bild anbei 😞
Im Sysprofiler ist iMac14,2 erkannt?!?!?Bild anbei

Was da los?Kann das sich auf Sleep auswirken?
Habe noch nen Regdump mit 10 belegten Usb Ports dabeigelegt!!

Danke Kuckuck, wir kommen immer weiter

