

Erledigt

8460p Wlan geht nicht

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. Oktober 2017, 18:36

Da hat sich was in der Initialisierung der BCM943224HMS von Sierra auf High Sierra getan. Füge mal unter "/EFI/CLOVER/kexts/Other/" diesen Kext ein. Dann sollte die Karte endlich rennen. 🤪

<https://sourceforge.net/projects/airportbrcmfixup/>

und dazu denn neusten "Lilu.kext" von hier.

<https://github.com/vit9696/Lilu/releases>

1.2.0.RELEASE.zip