

Erledigt

Nach Sleep -> Restart zum Bios / Dell Optiplex 9020

Beitrag von „shatterhenner“ vom 19. Oktober 2017, 22:09

Servus KuckKuck....wie Recht du hast, die SSDT werden nicht injected, ist das ein CloverBug?
Ich bin mal mit dem DarwinDuper rangegangen.

Proof :

Spoiler anzeigen

Aslo ich sehe, das die eingebauten Patches greifen.
Hier male der ganze log File :

Spoiler anzeigen

Wenn ich die Sorte Order rauslösche, werden die ssdts mitgeladen 😞

Spoiler anzeigen