


Erledigt

Nach Sleep -> Restart zum Bios / Dell Optiplex 9020


Beitrag von „cobanramo“ vom 20. Oktober 2017, 01:00

Bin zwar nicht der Spezialist in dem Bereich aber das was ich sehen konnte bei deinem letzten IOREgDump scheint zu passen, ich seh da nur ein kleines Problem der mir selber nicht's sagt. Ich vermute dein VoodooTSCSync.kext funktioniert nicht korrekt, bin der Meinung das muss auf CPU0 wirken und nicht auf CPU3, wie gesagt wissen tu ich es nicht. Etwas anderes ist der CPU plugin scheint auch nicht zu funktionieren. Genauerer kann uns vielleicht Kuckuck sagen.

Mein CPU



Dein CPU



EDIT: Im config.plist unter BOOT findest du den -xcpm flag, aktiviere den mal bitte auch.