

Erledigt

USBXHCIController Probleme

Beitrag von „modzilla“ vom 26. Oktober 2017, 16:12

Ich Dank Dir für die Hilfe!

Mal sehen, eigentlich dachte ich, ich hätte den USBInjectAll Boot-Arg bereits gelöscht gehabt... Aber slide kann ich nicht entfernen, den fügt OZ selbständig ein!

Hmm ich weiß ehrlich gesagt nicht was das ist, im ROM habe ich allerdings Shiki AppleALC und Lilu. AppleALC natürlich als selbstkompilierte 2.0-Version. Werd ich mir nachher gleich mal anschauen!