

Erledigt

AMD A10 7700K - Hackintosh (High Sierra)

Beitrag von „ralf.“ vom 26. Oktober 2017, 18:06

Das ist: Still waiting for Root Devive.

Wenn du vom Stick bootest, ist die Verbindung zum USB-Stick weg. Kann nicht mehr gelesen werden. Da gibt es den USB-Fix

Ich würde immer die Platte am Mac installieren, Kernel, Prelinkedkernel, und dann im AMD einbauen. Wenn das auf dem Bild bei eine Platte passiert, fehlen passende SATA-Kexte.