

Erledigt

Mainboard GA-Z97-HD3 Rev.2.1 High Sierra Ozmosis startet nicht

Beitrag von „maziano“ vom 28. Oktober 2017, 15:31

[@Kuckuck](#) Danke für den Hinweis. Ich habe bereits das vorher funktionierende sierra OZ geflasht, aber das Verhalten ist genau wie beim high sierra OZ.

[@user232](#) Am Rand des MB steht REV 2.1 also gehe ich mal davon aus, dass es sich um diese auch handelt. NVRAM reset habe ich wie beschrieben gemacht. Ist es normal, dass der NVRAM reset sich durch Farben auf dem Bildschirm bemerkbar macht?

Vielen Dank schon mal ist echt ne super Runde hier