

Erledigt

NUC DC3217IYE i3 3217u Intel® HD Graphics 4000, 8 GB DDR3, 120 GB SSD SIERRA

Beitrag von „raymccoy“ vom 29. Oktober 2017, 09:20

[@a1k0n](#)

Hallo,

was muss nun alles in einen Clover Bootstick für HighSierra mit eingebauter SSD Karte?
hat vielleicht einer schon erfolgreich auf HighSierra seinen NUC upgedatet und kann mir seine
Dateien zum Vergleich zur Verfügung stellen? evtl [@Patricksworld](#)

Hatte mal einfach das Update ausgeführt wie the_viking90 es beschrieben hat und nun bootet
er nicht. Denke es liegt an der fehlenden APFS.EFI

Deswegen auch die Frage was muss alles auf den Stick (zur Reparatur)?