

Erledigt

Abbruch/Neustart mit Freeze während der Installation...

Beitrag von „griven“ vom 2. November 2017, 22:49

Ozmosis kann die APFS Boot Einträge nicht selbst erstellen hier muss man entweder selbst ran und über die EFI Shell mit dem `bcfg boot add` command einen Eintrag erstellen oder in den Installer booten und dort die installierte Platte als boot Volume auswählen und hoffen das der NVRAM beschreibbar ist so, dass der Eintrag bestehen bleibt.