

Erledigt

X220 HighSierra Wlan BCM43224 Installations Problem

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 3. November 2017, 22:20

Ich habe auch die BCM943224HMS auf 2 Laptops. Auf beiden Laptops funktioniert der AirportBrcmFixup.kext auf Anhieb und ohne Probleme unter High Sierra.

AirportBrcmFixup.kext benötigt Lilu.

[Lilu - Generic kext patcher \(neue Grundlage für AppleALC 1.1.x und Shiki 2.x.x\)](#)

Ich würde dir daher empfehlen in der clover.plist "FixAirport_4000" zu deaktivieren und auch alle Kexte zu löschen die WLAN betreffen.