

Erledigt

Hilfe bei der Hardware Wahl und Erfahrungen mit dem i9 7900X

Beitrag von „Temho“ vom 3. November 2017, 23:26

Guten Abend zusammen,

ich habe den Umbau bereits abgeschlossen, das Gehäuse ist umgebaut und die Hardware installiert. Das System wurde außerdem mit Windows 10 getestet, Bilder folgen sobald ich das Projekt abgeschlossen habe.

Aus Kostengründen gab zwei Hardware Änderungen.

CPU: Intel i7 7820X

RAM sind erstmal nur 32GB

Aktuell bin ich dabei High Sierra 10.13 zu installieren, leider scheitere ich hier.

Ich kann vom USB Stick booten und den Installer ausführen. Im Installationsprogramm kann ich meine Partition wählen und den Installationsvorgang starten.

Nach dem ersten restart drücke ich wieder F8 um vom USB Stick zu booten, anschließend wähle ich dann im clover boost fenster "Install MacOS on Drive xxx".

Der Installationsvorgang startet (18min schnell fallend) und irgendwann bricht er ab und bringt die Meldung "macOS could not installed on your computer - An error occurred installing macOS. To use Apple Diagnostics...etc"

Leider kann ich mir selber nicht weiterhelfen und bitte euch um Rat.

Ergänzend ist noch das ich Probleme bei der Formatierung von der Festplatte mit dem Festplatten Dienstprogramm vom installieren hatte.

Mit diesem konnte ich die GUID Formatierung nicht wählen, ich habe dann eine EFI Partition von 300mb mit Windows10 erstellt.

Die Leiste mit der Auswahl der Formatierung war garnicht vorhanden lediglich den Namen und das Format konnte ich ändern, außerdem habe ich meine EFI Datei mal angehängt.

Viele Grüße
Temho