

Erledigt

Kaufberatung 8 Core Intel I7-7820X + GB X299 Kompatibel mit 10.12.6?

Beitrag von „Temho“ vom 5. November 2017, 18:20

Also ich komme trotzdem nicht weiter.

- [BIOS Einstellungen](#) geprüft
- BIOS auf neusten stand
- SSD jetzt vom anderen Mac korrekt formatiert.
- und die EFI genommen

kann es Probleme geben weil ich Windows 10 auf einer anderen Platte installiert habe?
Zwei Bilder bis dort komme ich.

Edit

Nach dem Abbruch sind noch zwei weitere Optionen zur Auswahl.

„Prebooter from Preboot“

„Recovery from Recover“