

Erledigt

High Sierra Clover Troubleshooting

Beitrag von „ralf.“ vom 5. November 2017, 22:47

In Clover gibt es ne Einstellung FixHPET.

Bei einem Board hatte ich schon mal HPET im Bios deaktivert.

Sonst hilft eine DSDT.