

Erledigt

INTEL HD530 Audio über Displayport

Beitrag von „DaPetra8“ vom 8. November 2017, 20:34

Hi,

habe ich gemacht! Jetzt gehen alle USB Buchsen also zumindest USB2 (ich habe dummerweise kein einzige USB3 Gerät.

Das Board hat vier onboard USB 3.0, zwei externe USB 3.0 und zwei USB 2.0

Die zwei externen haben HS01/SS01 und HS02/SS02

Die vier onboard sind HS03/SS03, HS04/SS04, HS11/SS11, HS12/SS12

Die zwei USB2.0 sind HS05, HS06

Mein aktuelle Zeile sieht jetzt so aus :
uia_exclude=HS07;HS08;HS09;HS10;SS05;SS06;SS07;SS08;SS09;SS10

Sobald ich ein USB3.0 fähiges Gerät habe, werde ich kontrollieren , ob die SS Zuordnung auch stimmen.

Habt ihr noch Verbesserungsvorschläge oder kann ich es so lassen?

LG DaPetra