

Erledigt

INTEL HD530 Audio über Displayport

Beitrag von „DaPetra8“ vom 9. November 2017, 13:12

Stimmt! Habe auch zwei Dinge vergessen, XHCI-200-series-injector.kext war nicht in der EFI und die Zuordnung der Ports ist bei diesem Board HS11/HS12 und dazu SS05/SS06. Korrigiert und jetzt läuft Hacki wie gewünscht.

Danke für eure tatkräftige Unterstützung.

Zwei Fragen hätte ich gerade noch. Clover und kext immer auf die aktuellste Versionen updaten oder never touch ...

und kann mir jemand sagen, warum bei jedem Neustart ein anderes Clovertheme angezeigt wird. Ausgewählt bei der

Installation habe ich ja metallic, sehen tue ich das graue mit dem Drachen, ein Weihnacht und ein Neues Jahr Bild.

Gruß DaPetra