

**Erledigt**

## **Toshiba L550-20W flackert am Internem Display (Mac OS X 10.7.5)**

**Beitrag von „Mocca55“ vom 11. November 2017, 21:15**

Danke für das ergänzen der Hardware im Profil. Ja ich meine den Bootloader (EFI). Chameleon hab ich selbst noch nicht genutzt. Da wir fast die gleiche Hardware haben würde ich dir Empfehlen Clover als Bootloader zu nutzen. Da ich mit Clover auch einen i3 330M laufen habe.

Nachtrag

[@iAppleHacks](#)

Kann es sein das dein Laptop nur den Legacy Mode unterstützt??

Gruß Mocca55